



ACTA DE FALLO DE LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL

LPL/MEG/003/2025 con Concurrencia de Comité “Servicio De Impermeabilización De Bóvedas De Ladrillo Y Pintura En Muros Y Plafones De Corredor Del Museo Interpretativo Del Paisaje Agavero Y La Minería”. A Tiempos Acortados.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 13:46 Trece horas con cuarenta y seis minutos del día 10 diez de junio del 2025 dos mil veinticinco y estando constituidos en la Avenida Juárez, número 612 seiscientos doce, Colonia Centro, Código postal 44100, de la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, se encuentra el Comité de Adquisiciones del Organismo Público Descentralizado denominado Museos, Exposiciones y Galerías de Jalisco, en adelante referido como el “**Comité de Adquisiciones**”, quien actúa en cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo **69**, de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, en adelante referido como “**La Ley**”, con el objeto de emitir el Dictamen de Fallo de la Licitación Pública Local **LPL/MEG/003/2025 “Servicio De Impermeabilización De Bóvedas De Ladrillo Y Pintura En Muros Y Plafones De Corredor Del Museo Interpretativo Del Paisaje Agavero Y La Minería”. A Tiempos Acortados.**

Para la evaluación de las proposiciones se aplicó en primera instancia la Evaluación Legal - Administrativa, posteriormente la Evaluación Técnica después de haber revisado y analizado detalladamente las Propuestas del procedimiento de adquisición antes mencionado, se emite el presente fallo de licitación conforme a lo siguiente:

ANTECEDENTES

1. Mediante Oficio **MEG/DEE/059/2025** con fecha 22 de abril del 2025, suscrito por la Licda. Adriana Córdova Navarro, en su carácter de **Directora de Espacios Expositivos Patrimoniales**, solicitó se iniciara el procedimiento de adquisición bajo la modalidad de Licitación Pública Local.
2. El 28 de mayo del 2025 se realizó la Séptima Sesión Extraordinaria con Concurrencia del Comité, para llevar a cabo la aprobación de las Bases de la Convocatoria de la Licitación
3. Con fecha de 28 de mayo del 2025, fueron publicadas las Bases de la Convocatoria de la Licitación, en nuestro portal de Transparencia y en físico en el domicilio constituido.
4. Se realizó el registro y el Acto de Junta Aclaratoria el 02 de Junio del 2025, en el cual se presentaron 06 proveedores de conformidad con el numeral **4.2** de las Bases de Convocatoria.
5. El 03 de junio del 2025 se realizó la **Novena Sesión Extraordinaria** con Concurrencia del Comité, para llevar a cabo la Presentación y Apertura de Propuestas.
6. Al Acto de Presentación y Apertura de Propuestas, asistieron 06 proveedores, cuya propuesta fue materia de análisis, tratándose del siguiente:

La presente hoja 1 de 24 de firmas, corresponde al fallo de la Licitación Pública Local **LPL/MEG/003/2025 con Concurrencia de Comité “Servicio De Impermeabilización De Bóvedas De Ladrillo Y Pintura En Muros Y Plafones De Corredor Del Museo Interpretativo Del Paisaje Agavero Y La Minería”. A Tiempos Acortados.**, celebrada el 10 de junio de 2025 dos mil veinticinco.



Nº	Licitante	Razón Social
01	Maria Xóchitl Nicolas González	SACIP S.A. de C.V.
02	Angela Paola Hernández Juárez	RPBK Taller SADE S.A. de C.V.
03	Olga Lidia Guízar Bernal	Servicios Consider S.A. de C.V.
04	Irlanda Maetzy Muñoz Robles	Guadalupe Natali Araiza Contreras
05	Jorge Luis Prado Vargas	Estella Ingeniería S.A. de C.V.
06	Eder Ignacio Aceves Zamora	ACVGAR Constructora S.A. de C.V.

Por lo que una vez realizados los anteriores señalamientos y siguiendo con el protocolo referido, se emite el siguiente dictamen:

CONSIDERANDO

- De acuerdo a los criterios previstos en el procedimiento y con base a lo solicitado en las Bases, se llevó a cabo el **Análisis Legal-Administrativo** de la documentación que deben contener las propuestas, realizado por C. Juan Manuel Razo Baltazar Jefe de Recursos Materiales y Titular de la Unidad Centralizada de Compras, arrojando el siguiente resultado:

Para la evaluación se procederá conforme a lo señalado en el apartado 2 del **Artículo 66** de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contrataciones de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, y en el **Artículo 69** del Reglamento de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contrataciones de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, en donde se aceptarán las ofertas que cumplan con los requerimientos establecidos en el punto 5.4 Requisitos de la proposición o propuesta. La falta de cualquiera de los documentos solicitados en el punto 5.4.1 de las Bases de la convocante, el incumplimiento de cualquiera de estos requisitos pudiera determinar el desechamiento de la proposición.

REQUISITOS LEGALES Y OBLIGATORIOS QUE AFECTAN LA PARTICIPACIÓN	LICITANTES					
	SACIP S.A. DE C.V.		RPBK TALLER SADE S.A. DE C.V.		SERVICIOS CONSIDER S.A. DE C.V.	
	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
La proposición, preferentemente, deberá estar impresa en hoja membretada, con la firma autógrafa del participante y/o su representante, con facultades suficientes, en todas sus hojas.	X		X		X	



La proposición deberá encontrarse dentro del sobre cerrado y firmado por el participante y/o representante.	X		X		X	
Todos los documentos que conforman la proposición deberán estar firmados por el participante y/o su representante, preferentemente en tinta azul.	X		X		X	
La proposición, preferentemente, deberá encontrarse foliadas la totalidad de sus páginas.	X		X		X	
Constancia de situación fiscal.	X		X		X	
Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social (Ante el IMSS).	X		X		X	
Acuse de Obligaciones en Materia de Seguridad Social conforme al acuerdo emitido por el Consejo Técnico publicado en el diario oficial de la Federación el 22 de septiembre del 2022.	X		X		X	
Constancia de Situación Fiscal en Materia de Aportaciones Patronales y Entero de Descuentos ante INFONAVIT.	X	(initial)	X		X	
Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales (ante el Servicio de Administración Tributaria).	X		X		X	

Copia de identificación oficial del licitante o en su caso los apoderados o representantes.	X		X		X	
Propuesta Técnica (Anexo 1).	X		X		X	
Anexo 2 Manifiesto de Personalidad	X		X		X	
Anexo 3 Índice de la Proposición	X		X		X	
Anexo 4 Acreditación del Participante	X		X		X	
Anexo 5 Propuesta Económica	X		X		X	
Propuesta Económica en Formato USB (EXCEL)	X		X		X	
Anexo 6 Declaraciones del Participante	X		X		X	
Anexo 7 Aportación 5 al millar	X		X		X	
Anexo 8 Declaración de Estratificación	X		X		X	
Anexo 9 Listado de Miembros y Representantes	X		X		X	
Anexo 10 Manifiesto de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales	X		X		X	

La presente hoja 4 de 24 de firmas, corresponde al fallo de la Licitación Pública Local LPL/MEG/003/2025 con Concurrencia de Comité "Servicio De Impermeabilización De Bóvedas De Ladrillo Y Pintura En Muros Y Plafones De Corredor Del Museo Interpretativo Del Paisaje Agavero Y La Minería". A Tiempos Acortados., celebrada el 10 de junio de 2025 dos mil veinticinco.



Anexo 11 Manifiesto de Cumplimiento Obligaciones en Materia de Seguridad Social	X		X		X	
Anexo 12 Formato de Muestras (Cuando aplique).	N/A		N/A		N/A	
Constancia de Visita de Campo (Cuando aplique)	X		X		X	

Enseguida, se muestran los licitantes adicionales que forman parte del presente procedimiento.

REQUISITOS LEGALES Y OBLIGATORIOS QUE AFECTAN LA PARTICIPACIÓN	LICITANTES					
	GUADALUPE NATALI ARAIZA CONTRERAS		ESTELLA INGENIERIA S.A. DE C.V.		ACVGAR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	
	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
La proposición, preferentemente, deberá estar impresa en hoja membretada, con la firma autógrafa del participante y/o su representante, con facultades suficientes, en todas sus hojas.	X		X		X	
La proposición deberá encontrarse dentro del sobre cerrado y firmado por el participante y/o representante.	X		X	(3)	X	
Todos los documentos que conforman la proposición deberán estar firmados por el participante y/o su	X		X		X	



representante, preferentemente en tinta azul.	X		X		X	
La proposición, preferentemente, deberá encontrarse foliadas la totalidad de sus páginas.	X		X		X	
Constancia de situación fiscal.	X		X		X	
Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social (Ante el IMSS).	X		X		X	
Acuse de Obligaciones en Materia de Seguridad Social conforme al acuerdo emitido por el Consejo Técnico publicado en el diario oficial de la Federación el 22 de septiembre del 2022.	X		X		X	
Constancia de Situación Fiscal en Materia de Aportaciones Patronales y Entero de Descuentos ante INFONAVIT.	X		X		X	
Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales (ante el Servicio de Administración Tributaria).	X		X		X	
Copia de identificación oficial del licitante o en su caso los apoderados o representantes.	X		X		X	
Propuesta Técnica (Anexo 1).	X		X		X	
Anexo 2 Manifiesto de Personalidad	X		X		X	

La presente hoja 6 de 24 de firmas, corresponde al fallo de la Licitación Pública Local LPL/MEG/003/2025 con Concurrencia de Comité "Servicio De Impermeabilización De Bóvedas De Ladrillo Y Pintura En Muros Y Plafones De Corredor Del Museo Interpretativo Del Paisaje Agavero Y La Minería". A Tiempos Acortados., celebrada el 10 de junio de 2025 dos mil veinticinco.



Anexo 3 Índice de la Proposición	X		X		X	
Anexo 4 Acreditación del Participante	X		X		X	
Anexo 5 Propuesta Económica	X		X		X	
Propuesta Económica en Formato USB (EXCEL)		X	X		X	
Anexo 6 Declaraciones del Participante	X		X		X	
Anexo 7 Aportación 5 al millar	X		X		X	
Anexo 8 Declaración de Estratificación	X		X		X	
Anexo 9 Listado de Miembros y Representantes	X		X		X	
Anexo 10 Manifiesto de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales	X		X		X	
Anexo 11 Manifiesto de Cumplimiento Obligaciones en Materia de Seguridad Social	X		X		X	
Anexo 12 Formato de Muestras (Cuando aplique).	N/A		N/A	b	N/A	
Constancia de Visita de Campo (Cuando aplique)	X		X		X	

Conforme a lo establecido en las Bases que rigen el presente procedimiento, se procedió en primera instancia a la verificación del cumplimiento de los requisitos legales y administrativos por parte de los licitantes.

Se recibieron seis propuestas técnicas y económicas correspondientes a los siguientes participantes:

1. SACIP S.A. de C.V.
2. RPBK Taller SADE S.A. de C.V.
3. Servicios Consider S.A. de C.V.
4. Guadalupe Natali Araiza Contreras
5. Estella Ingeniería S.A. de C.V.
6. ACVGAR Constructora S.A. de C.V.

Como resultado del análisis legal-administrativo, se determinó que el licitante **Guadalupe Natali Araiza Contreras** no cumple con los requisitos solicitados en el punto 5.4.1 de las Bases, toda vez que no presentó la unidad USB requerida para la entrega de su propuesta en formato digital. Por lo anterior, dicha propuesta se desechó y no fue considerada para las etapas subsecuentes del procedimiento.

Posteriormente, se realiza el *Dictamen de Evaluación Técnica*, validado por la Licda. Adriana Córdova Navarro, en su carácter de Directora de Espacios Expositivos Patrimoniales, en coordinación con el Arq. Ignacio Ávila Rodríguez, quien funge como responsable de la revisión técnica de la licitación, arrojando el siguiente resultado:

ORD	U.M	CANTIDAD	CONCEPTO	SACIP S.A. DE C.V.	RPBK TALLER SADE S.A. DE C.V.	SERVICIOS CONSIDER S.A. DE C.V.
1.1	Pza	20	Liberación de flora parásita, hasta una altura de 6:00 mts., retirando elemento desde la raíz por medio del corte de la planta y con gancho y cincel de punta fina liberar la raíz del interior del tejido del muro o de la junta, teniendo cuidado de no dañar los elementos que lo integran, posterior al retiro se aplicará en la cavidad ácido muriático diluido al 10% en agua colocado con cepillo de raíz o jeringa de veterinario, una vez liberada la raíz, se procederá a restituir la junta de mortero a base de cal apagada arena de río cernida fina en proporción 1:1 y 10% de cemento en relación al volumen de la cal y 1% de impermeabilizante integral, con relación al peso del cemento y con espesor de mezcla variable. Incluye: materiales, herramienta, equipo, cortes, desperdicios, andamios,	Si Cumple con las características mínimas solicitadas en el anexo 1	No cumple con las características mínimas solicitadas en el anexo 1 ya que no presenta ficha técnica de los productos ofertados, así mismo no menciona marcas.	No cumple con las características mínimas solicitadas en el anexo 1 ya que no presenta ficha técnica de los productos ofertados, así mismo no menciona marcas.

			elevaciones, equipo de seguridad, mano de obra, retiro del material sobrante fuera del lugar de trabajo, limpieza durante y al concluir los trabajos y todo lo necesario para su correcta ejecución.			
1.2	M2	4	<p>Restitución piezas de ladrillo rotas o erosionadas conjunto, entalladas similares a las existentes, hasta una altura de 0.00 a 6.00 mts, se procede a realizar y retirar introduciendo por los cantos cincel fino, levantándolo con golpes rasantes suaves para evitar las percusiones que se dañen los elementos aledañas, se deberá aguachinar el ladrillo 17x17 cms que se extenderá en una cama formada, de mezcla de cal apagada- arena amarilla proporción de 1.3, 10% de cemento con relación a la cal 1% de impermeabilizante integral, con relación al precio del cemento y con espesor de la mezcla de máximo 2 cms, al ladrillo se le aplicará una lechada de agua cemento, en la superficie de contacto conservando la junta de ladrillo con la misma medida que las aledañas, las piezas del ladrillo se juntaran, con un mortero de cal apagada-arena cernida fina, prot, 1.1, 10% de cemento con relación al peso de cal y 1% de impermeabilizante integral con relación con peso del cemento, la limpieza de las junta se realizarán con cepillo de raíz transcurridos 7 días de curado. Incluye: materiales, herramienta, equipo, cortes, desperdicios, andamios, elevaciones, equipos de seguridad, mano de obra, retiro del material sobrante fuera de lugar de trabajo, limpieza durante y al concluir los trabajos y todo lo necesario para su correcta ejecución</p>	<p>No cumple con las características mínimas solicitadas en el anexo 1 ya que no presenta ficha técnica de los productos ofertados, así mismo no menciona marcas.</p>	<p>No cumple con las características mínimas solicitadas en el anexo 1 ya que no presenta ficha técnica de los productos ofertados, así mismo no menciona marcas.</p>	<p>No cumple con las características mínimas solicitadas en el anexo 1 ya que no presenta ficha técnica de los productos ofertados, así mismo no menciona marcas.</p>
1.3	M2	3	<p>Resolución de juntas en enladrillado a base de mortero de cal apagada, arena de río, cernida fina en porción de 1.1 y 10% de cemento con relación al peso de la cal a 1% de impermeabilizante integral con relación al cemento. Incluye: liberación de material disgregado, materiales, herramientas, equipo, desperdicios, elevaciones, mano de obra, retiro de material y sobrantes fuera del lugar de trabajo, limpieza</p>	<p>No cumple con las características mínimas solicitadas en el anexo 1 ya que no presenta ficha técnica de los productos ofertados, así mismo no</p>	<p>No cumple con las características mínimas solicitadas en el anexo 1 ya que no presenta ficha técnica de los productos ofertados, así mismo no</p>	<p>No cumple con las características mínimas solicitadas en el anexo 1 ya que no presenta ficha técnica de los productos ofertados, así mismo no</p>

			durante y al concluir los trabajos y todo lo necesario para una correcta ejecución.	menciona marcas.	menciona marcas.	menciona marcas.
1.4	M2	10	Reintegración de lechada en azotea, hasta una altura de 6.00 mts. A base de mortero de cal apagada y arena de río cernida fina en proporción 1:1 y 10% de cemento con relación al peso de la cal y 1% de impermeabilizante integral con relación al peso del cemento. Incluye: liberación de material dispersado, materiales, herramienta, equipo, desperdicios, elevaciones, mano de obra, retiro del material sobrante fuera del lugar de trabajo, limpieza durante y al concluir los trabajos y todo lo necesario para su correcta ejecución.	No cumple con las características mínimas solicitadas en el anexo 1 ya que no presenta ficha técnica de los productos ofertados, así mismo no menciona marcas.	No cumple con las características mínimas solicitadas en el anexo 1 ya que no presenta ficha técnica de los productos ofertados, así mismo no menciona marcas.	No cumple con las características mínimas solicitadas en el anexo 1 ya que no presenta ficha técnica de los productos ofertados, así mismo no menciona marcas.
1.5	M2	726.26	Impermeabilización de enladrillado de azotea a base de 3 capas alternadas de jabón y alumbre, procediendo a preparar en distintos recipientes dos soluciones: la primera a base de 1 kg de jabón amarillo, por 14 lts de agua, y la segunda a base de 1 kg de alumbre, (sulfato doble de aluminio y potasio) por 25 lts de agua, ambas soluciones se preparan en caliente para que tanto el jabón como el alumbre se disuelvan en forma correcta, se limpiara la superficie de impurezas, material dispersado, polvo, material orgánico o micro flora parásita, procurando que no haga espuma se aplicara en caliente la solución de jabón, a las 24 hrs se aplicara la solución de alumbre y así sucesivamente cada 24 hrs, repitiendo la operación hasta completar 3 manos de cada uno, en total 6 manos, a una altura de 6.00 mts. Incluye: tapas de pretilles, materiales, herramienta, equipo, desperdicios, andamios, acarreos, elevaciones, equipo de seguridad y mano de obra, limpieza de superficies y salidas de bajantes para la correcta aplicación del producto.	Si Cumple con las características mínimas solicitadas en el anexo 1	No cumple con las características mínimas solicitadas en el anexo 1 ya que no presenta ficha técnica de los productos ofertados, así mismo no menciona marcas.	No cumple con las características mínimas solicitadas en el anexo 1 ya que no presenta ficha técnica de los productos ofertados, así mismo no menciona marcas.

				No cumple con las características mínimas solicitadas en el anexo 1 ya que no presenta ficha técnica de los productos ofertados, así mismo no menciona marcas.	No cumple con las características mínimas solicitadas en el anexo 1 ya que no presenta ficha técnica de los productos ofertados, así mismo no menciona marcas.	No cumple con las características mínimas solicitadas en el anexo 1 ya que no presenta ficha técnica de los productos ofertados, así mismo no menciona marcas.
1.6	M2	19.83	Reintegración de aplanado en pretilles con mortero de cal apagada arena amarilla en proporción 1:4 y 10 % de cemento en relación al volumen de la cal, de hasta 3 cms de espesor promedio, a plomo y regla, acabado fino hasta una altura de 6.00 mts. Incluye: Liberación del aplanado dañado o en mal estado, materiales, mano de obra, herramientas, acarreos, retiro del material de liberación y sobrante fuera del área de intervención, limpieza gruesa y fina durante y al terminar los trabajos y todo lo necesario para su correcta ejecución.	No cumple con las características mínimas solicitadas en el anexo 1 ya que no presenta ficha técnica de los productos ofertados, así mismo no menciona marcas.	No cumple con las características mínimas solicitadas en el anexo 1 ya que no presenta ficha técnica de los productos ofertados, así mismo no menciona marcas.	No cumple con las características mínimas solicitadas en el anexo 1 ya que no presenta ficha técnica de los productos ofertados, así mismo no menciona marcas.
1.7	M2	235.84	Suministro y aplicación de pintura vinil-acrílica base agua acabado mate en pretilles y fachada, hasta 6.70 mts de altura, (los colores de la pintura serán definidos por la dependencia, la pintura deberá cumplir con las siguientes características: que no desprenda vapores tóxicos ni olores desagradables, no contenga plomo, densidad: 1.18-1.45 Kg/L, Sólidos en peso: 50-57%, Viscosidad: 101-106 U Krebs, Lavabilidad: 60,000 Ciclos), a dos manos, aplicación según recomendaciones del fabricante. Incluye: Material de consumo, resanes menores, mano de obra, herramienta, aplicación de fondo para sellar grietas, preparación de la superficie, retirando pintura mal adherida, polvo, materia orgánica, etc., mediante raspado, lijado, lavado, recortes, protección de pisos, puertas, ventanas, mobiliario, con plástico, escaleras, andamios, limpieza durante y al término de los trabajos, acarreos, traslados, elevaciones, descensos, retiro del material sobrante fuera del área de intervención y todo lo necesario para su correcta ejecución. (Obligatorio entrega de ficha técnica de pintura propuesta).	Si Cumple con las características mínimas solicitadas en el anexo 1	No cumple con las características mínimas solicitadas en el anexo 1 ya que no presenta ficha técnica de los productos ofertados, así mismo no menciona marcas.	No cumple con las características mínimas solicitadas en el anexo 1 ya que no presenta ficha técnica de los productos ofertados, así mismo no menciona marcas.

				Si Cumple con las características mínimas solicitadas en el anexo 1	No cumple con las características mínimas solicitadas en el anexo 1 ya que no presenta ficha técnica de los productos ofertados, así mismo no menciona marcas.	No cumple con las características mínimas solicitadas en el anexo 1 ya que no presenta ficha técnica de los productos ofertados, así mismo no menciona marcas.	
1.8	Pza	20		Reintegración de tejas de barro ranchera de media caña prensada de 40 x 18 x 14 cms, con las mismas características de la existente, retiro de piezas rotas sobre bastidor de madera, reacomodo de piezas desfasadas. Incluye: Junta de mortero en unión teja-muro en aprox. 4.24 mts. de longitud, a base de cal hidratada arena de río cernida proporción 1:3 y 10% de cemento en relación al peso de la cal, materiales, mano de obra, herramienta, andamios, limpieza durante y al término de los trabajos, acarreos, traslados, elevaciones, descensos, retiro del material sobrante fuera del área de intervención y todo lo necesario para su correcta ejecución.			
1.9	Pza	1		Reparación de bajante de agua pluvial, liberando aplanado para revisar integridad de la tubería y las uniones de las conexiones. Incluye: Liberación de tubería dañada, reemplazo de tubería y conexiones con las mismas características de la que existe, pegamento, cortes, reposición de aplanado con cal apagada, arena de río cernida proporción 1:3 y 10% de cemento en relación al volumen de la cal, acabado similar al existente, pintado del área intervenida con igualación de color y acabado, materiales, mano de obra, herramientas, andamio, cargas acarreos, protección de las superficies, limpieza durante y al finalizar la reparación, retiro del material sobrante fuera del área de intervención y todo lo necesario para su correcta reparación.	No cumple con las características mínimas solicitadas en el anexo 1 ya que no presenta ficha técnica de los productos ofertados, así mismo no menciona marcas.	No cumple con las características mínimas solicitadas en el anexo 1 ya que no presenta ficha técnica de los productos ofertados, así mismo no menciona marcas.	No cumple con las características mínimas solicitadas en el anexo 1 ya que no presenta ficha técnica de los productos ofertados, así mismo no menciona marcas.
1.10	Pza	7.75		Reintegración de aplanado en muros de corredor con mortero de cal apagada arena amarilla en proporción 1:3 y 10 % de cemento en relación al volumen de la cal, de hasta 3 cms de espesor promedio, a plomo y regla, acabado fino hasta una altura de 1.00 mts. Incluye: Liberación del aplanado dañado o en mal estado, materiales, mano de obra, herramientas, acarreos, retiro del material de liberación y sobrante fuera del área de intervención, limpieza gruesa y fina durante y al terminar los trabajos y	No cumple con las características mínimas solicitadas en el anexo 1 ya que no presenta ficha técnica de los productos ofertados, así mismo no menciona marcas.	No cumple con las características mínimas solicitadas en el anexo 1 ya que no presenta ficha técnica de los productos ofertados, así mismo no menciona marcas.	No cumple con las características mínimas solicitadas en el anexo 1 ya que no presenta ficha técnica de los productos ofertados, así mismo no menciona marcas.

La presente hoja 12 de 24 de firmas, corresponde al fallo de la Licitación Pública Local LPL/MEG/003/2025 con Concurrencia de Comité "Servicio De Impermeabilización De Bóvedas De Ladrillo Y Pintura En Muros Y Plafones De Corredor Del Museo Interpretativo Del Paisaje Agavero Y La Minería". A Tiempos Acortados., celebrada el 10 de junio de 2025 dos mil veinticinco.

			todo lo necesario para su correcta ejecución.			
1.11	ML	128.26	Reintegración de aplanado en patín de viga de acero en plafón de corredor, con mortero de cal apagada arena de río cernida fina en proporción 1:1 y 10 % de cemento en relación al volumen de la cal, de hasta 1 cms., de espesor promedio, con regla y llana para acabado liso pulido, agregando un aditivo de unión mortero existente y superficie de viga de acero, hasta una altura de 5.00 mts. Incluye: Liberación del aplanado dañado o en mal estado a lo largo del patín en un ancho de hasta 15 cms., materiales, mano de obra, herramientas, acarreos, retiro del material de liberación y sobrante fuera del área de intervención, limpieza gruesa y fina durante y al terminar los trabajos y todo lo necesario para su correcta ejecución.	No cumple con las características mínimas solicitadas en el anexo 1 ya que no presenta ficha técnica de los productos ofertados, así mismo no menciona marcas.	No cumple con las características mínimas solicitadas en el anexo 1 ya que no presenta ficha técnica de los productos ofertados, así mismo no menciona marcas.	No cumple con las características mínimas solicitadas en el anexo 1 ya que no presenta ficha técnica de los productos ofertados, así mismo no menciona marcas.
1.12	M2	702.36	Reintegración de pintura mineral Alarife para restauraciones base agua, acabado mate en muros y plafones, hasta 5.00 mts de altura, en dos tonos según muestra, altura de guardapolvo 1.12 mts., (los colores de la pintura serán definidos por la dependencia, la pintura deberá cumplir con las siguientes características: Densidad: 3.77 gr/L, Sólidos en peso: 50%, Viscosidad: 100-110 U Krebs), a dos manos, aplicación según recomendaciones del fabricante. Incluye: Material de consumo, resanes menores, mano de obra, herramienta, aplicación de fondo para sellar grietas, preparación de la superficie, retirando pintura mal adherida, polvo, materia orgánica, etc., mediante raspado, lijado, lavado, recortes, protección de pisos, puertas, ventanas, mobiliario, con plástico, escaleras y andamios, limpieza durante y al término de los trabajos, acarreos, traslados, elevaciones, descensos, retiro del material sobrante fuera del área de intervención y todo lo necesario para su correcta ejecución. (Obligatorio entrega de ficha técnica de pintura propuesta).	No cumple con las características mínimas solicitadas en el anexo 1 ya que no presenta ficha técnica de los productos ofertados, así mismo no menciona marcas.	No cumple con las características mínimas solicitadas en el anexo 1 ya que no presenta ficha técnica de los productos ofertados, así mismo no menciona marcas.	No cumple con las características mínimas solicitadas en el anexo 1 ya que no presenta ficha técnica de los productos ofertados, así mismo no menciona marcas.

1.13	Pza	2	Reparación de puertas de madera apolillada, realizando injertos y restituyendo la pieza dañada con madera similar a la existente, acabado de impregnación de aceite de linaza, aguarrás y diésel. Incluye: tratamiento con termicida Oz Osmose, en piezas de madera restituidas, reintegración de chapetones rústicos martillados, desmontaje y montaje de puerta, cortes, ensambles de madera, materiales, mano de obra, herramienta, retiro de piezas de desmontaje fuera del área de trabajo, limpieza gruesa y fina durante y al terminar los trabajos y todo lo necesario para su correcta ejecución.	No cumple con las características mínimas solicitadas en el anexo 1 ya que no presenta ficha técnica de los productos ofertados, así mismo no menciona marcas.	No cumple con las características mínimas solicitadas en el anexo 1 ya que no presenta ficha técnica de los productos ofertados, así mismo no menciona marcas.	No cumple con las características mínimas solicitadas en el anexo 1 ya que no presenta ficha técnica de los productos ofertados, así mismo no menciona marcas.
1.14	Pza	4	Tratamientos de puertas de madera de fachada principal, a base de aceite de linaza, aguarrás y diésel para lograr su protección y tono homogéneo, de diferentes medidas 1.50 mts. De ancho por altura, té incluye: tratamiento con termicida Oz Osmose en toda la superficie exterior materiales mano de obra, herramientas, protección con plásticos, de pisos y muros y elementos ornamentales y de su cantera, limpieza gruesa y fina durante y al terminar los trabajos y todo lo necesario para su correcta ejecución	No cumple con las características mínimas solicitadas en el anexo 1 ya que no presenta ficha técnica de los productos ofertados, así mismo no menciona marcas.	No cumple con las características mínimas solicitadas en el anexo 1 ya que no presenta ficha técnica de los productos ofertados, así mismo no menciona marcas.	No cumple con las características mínimas solicitadas en el anexo 1 ya que no presenta ficha técnica de los productos ofertados, así mismo no menciona marcas.

1.15	Pza	3	<p>Restitución de puertas de madera de diferentes medidas, 1.10 de ancho x 2.14 mts de altura, 0.80 de ancho x 2.14 mts de altura, 0.80 de ancho x 2.14 mts de altura, de ingreso a sanitarios, a base de bastidor de madera de 2" x 1 1/2" y frente en tablas verticales machimbradas redondeado con moldura en el perímetro, y ranuras verticales biseladas, de pino de 1ra clase y chapetones martillados en 6 filas en la orilla de cada tabla, cara posterior de triplay de 6 mm de pino de 1ra clase, acabado en tinta al alcohol negra deslavado y poliuretano alifático de dos componentes 11000 acabado mate. Incluye: desmontaje y retiro de puertas y marcos existentes, retiro de estos fuera del área de intervención, marco de madera de pino de 1ra clase de 15 cms de ancho y 3/4" de espesor, tope, chambrana, bisagras rusticas modelo 1008-EL latón antiguo con pernos decorados, cerradura de manija doble tipo rustico color negro mate con mecanismo y cilindro modelo 106PB, materiales, mano de obra, cortes, desperdicios, traslado, fijación, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.</p>	<p>No cumple con las características mínimas solicitadas en el anexo 1 ya que no presenta ficha técnica de los productos ofertados, así mismo no menciona marcas.</p>	<p>No cumple con las características mínimas solicitadas en el anexo 1 ya que no presenta ficha técnica de los productos ofertados, así mismo no menciona marcas.</p>	<p>No cumple con las características mínimas solicitadas en el anexo 1 ya que no presenta ficha técnica de los productos ofertados, así mismo no menciona marcas.</p>
1.16	Pza.	1	<p>Restitución de domo de acrílico tipo burbuja acabado opalino, de 85 x 85 cms., en bóveda de baños a una altura de 3.00 mts., Incluye: verificar medidas en sitio, desmontaje del acrílico existente conservado el marco y contramarco de aluminio para no dañar la boquilla, materiales, mano de obra, herramientas, acarreos verticales y horizontales, ajustes, sellado perimetral y de orificios, tornillería, limpieza durante y al finalizar la restitución, retiro del material sobrante fuera del área de intervención y todo lo necesario para su correcta ejecución.</p>	<p>No cumple con las características mínimas solicitadas en el anexo 1 ya que no presenta ficha técnica de los productos ofertados, así mismo no menciona marcas.</p>	<p>No cumple con las características mínimas solicitadas en el anexo 1 ya que no presenta ficha técnica de los productos ofertados, así mismo no menciona marcas.</p>	<p>No cumple con las características mínimas solicitadas en el anexo 1 ya que no presenta ficha técnica de los productos ofertados, así mismo no menciona marcas.</p>

Enseguida, se muestran los licitantes adicionales que forman parte del presente procedimiento.



ORD	U.M	CANTIDAD	CONCEPTO	ESTELLA INGENIERIA S.A. DE C.V.	ACVGAR CONSTRUCTO RA S.A. DE C.V.
1.1	Pza.	20	Liberación de flora parásita, hasta una altura de 6:00 mts., retirando elemento desde la raíz por medio del corte de la planta y con gancho y cincel de punta fina liberar la raíz del interior del tejido del muro o de la junta, teniendo cuidado de no dañar los elementos que lo integran, posterior al retiro se aplicará en la cavidad ácido muriático diluido al 10% en agua colocado con cepillo de raíz o jeringa de veterinario, una vez liberada la raíz, se procederá a restituir la junta de mortero a base de cal apagada arena de río cernida fina en proporción 1:1 y 10% de cemento en relación al volumen de la cal y 1% de impermeabilizante integral, con relación al peso del cemento y con espesor de mezcla variable. Incluye: materiales, herramienta, equipo, cortes, desperdicios, andamios, elevaciones, equipo de seguridad, mano de obra, retiro del material sobrante fuera del lugar de trabajo, limpieza durante y al concluir los trabajos y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Si Cumple con las características mínimas solicitadas en el anexo 1	No Cumple, con las características de la cal apagada solicitadas en el anexo 1
1.2	M2	4	Restitución piezas de ladrillo rotas o erosionadas conjunto, entalladas similares a las existentes, hasta una altura de 0.00 a 6.00 mts, se procede a realizar y retirar introduciendo por los cantos cincel fino, levantándolo con golpes rasantes suaves para evitar las percusiones que se dañen los elementos aledañas, se deberá aguachinar el ladrillo 17x17 cms que se extenderá en una cama formada, de mezcla de cal apagada-arena amarilla proporción de 1.3, 10% de cemento con relación a la cal 1% de impermeabilizante integral, con relación al precio del cemento y con espesor de la mezcla de máximo 2 cms, al ladrillo se le aplicará una lechada de agua cemento, en la superficie de contacto conservando la junta de ladrillo con la misma medida que las aledañas, las piezas del ladrillo se juntaran, con un mortero de cal apagada-arena cernida fina, prot. 1.1, 10% de cemento con relación al peso de cal y 1% de impermeabilizante integral con relación con peso del cemento, la limpieza de las junta se realizarán con cepillo de raíz transcurridos 7 días de curado. Incluye: materiales, herramienta, equipo, cortes, desperdicios, andamios, elevaciones, equipos de seguridad, mano de obra, retiro del material sobrante	Si Cumple con las características mínimas solicitadas en el anexo 1	No Cumple, con las características de la cal apagada solicitadas en el anexo 1

			fueras de lugar de trabajo, limpieza durante y al concluir los trabajos y todo lo necesario para su correcta ejecución.		
1.3	M2	3	Resolución de juntas en enladrillado a base de mortero de cal apagada, arena de río, cernida fina en porción de 1.1 y 10% de cemento con relación al peso de la cal a 1% de impermeabilizante integral con relación al cemento. Incluye: liberación de material dispersado, materiales, herramientas, equipo, desperdicios, elevaciones, mano de obra, retiro de material y sobrantes fuera del lugar de trabajo, limpieza durante y al concluir los trabajos y todo lo necesario para una correcta ejecución.	Si Cumple con las características mínimas solicitadas en el anexo 1	No Cumple, con las características de la cal apagada solicitadas en el anexo 1
1.4	M2	10	Reintegración de lechada en azotea, hasta una altura de 6.00 mts. A base de mortero de cal apagada y arena de río cernida fina en proporción 1:1 y 10% de cemento con relación al peso de la cal y 1% de impermeabilizante integral con relación al peso del cemento. Incluye: liberación de material dispersado, materiales, herramienta, equipo, desperdicios, elevaciones, mano de obra, retiro del material sobrante fuera del lugar de trabajo, limpieza durante y al concluir los trabajos y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Si Cumple con las características mínimas solicitadas en el anexo 1	No Cumple, con las características de la cal apagada solicitadas en el anexo 1
1.5	M2	726.26	Impermeabilización de enladrillado de azotea a base de 3 capas alternadas de jabón y alumbré, procediendo a preparar en distintos recipientes dos soluciones: la primera a base de 1 kg de jabón amarillo, por 14 lts de agua, y la segunda a base de 1 kg de alumbré, (sulfato doble de aluminio y potasio) por 25 lts de agua, ambas soluciones se preparan en caliente para que tanto el jabón como el alumbré se disuelvan en forma correcta, se limpiara la superficie de impurezas, material dispersado, polvo, material orgánico o micro flora parásita, procurando que no haga espuma se aplicara en caliente la solución de jabón, a las 24 hrs se aplicara la solución de alumbré y así sucesivamente cada 24 hrs, repitiendo la operación hasta completar 3 manos de cada uno, en total 6 manos, a una altura de 6.00 mts. Incluye: tapas de pretilles, materiales, herramienta, equipo, desperdicios, andamios, acarreos, elevaciones, equipo de seguridad y mano de obra, limpieza de superficies y salidas de bajantes para la correcta aplicación del producto.	Si Cumple con las características mínimas solicitadas en el anexo 1	No cumple con las características mínimas solicitadas en el anexo 1 ya que no presenta ficha técnica de los productos ofertados, así mismo no menciona marcas.



1.6	M2	19.83	<p>Reintegración de aplanado en pretilles con mortero de cal apagada arena amarilla en proporción 1:4 y 10 % de cemento en relación al volumen de la cal, de hasta 3 cms de espesor promedio, a plomo y regla, acabado fino hasta una altura de 6.00 mts. Incluye: Liberación del aplanado dañado o en mal estado, materiales, mano de obra, herramientas, acarreos, retiro del material de liberación y sobrante fuera del área de intervención, limpieza gruesa y fina durante y al terminar los trabajos y todo lo necesario para su correcta ejecución.</p>	<p>Si Cumple con las características mínimas solicitadas en el anexo 1</p>	<p>No cumple con las características mínimas solicitadas en el anexo 1 ya que no presenta ficha técnica de los productos ofertados, así mismo no menciona marcas.</p>
1.7	M2	235.84	<p>Suministro y aplicación de pintura vinil-acrílica base agua acabado mate en pretilles y fachada, hasta 6.70 mts de altura, (los colores de la pintura serán definidos por la dependencia, la pintura deberá cumplir con las siguientes características: que no desprenda vapores tóxicos ni olores desagradables, no contenga plomo, densidad: 1.18-1.45 Kg/L, Sólidos en peso: 50-57%, Viscosidad: 101-106 U Krebs, Lavabilidad: 60,000 Ciclos), a dos manos, aplicación según recomendaciones del fabricante. Incluye: Material de consumo, resanes menores, mano de obra, herramienta, aplicación de fondo para sellar grietas, preparación de la superficie, retirando pintura mal adherida, polvo, materia orgánica, etc., mediante raspado, lijado, lavado, recortes, protección de pisos, puertas, ventanas, mobiliario, con plástico, escaleras, andamios, limpieza durante y al término de los trabajos, acarreos, trasladados, elevaciones, descensos, retiro del material sobrante fuera del área de intervención y todo lo necesario para su correcta ejecución. (Obligatorio entrega de ficha técnica de pintura propuesta).</p>	<p>Si Cumple con las características mínimas solicitadas en el anexo 1</p>	<p>Si Cumple con las características mínimas solicitadas en el anexo 1</p>
1.8	Pza.	20	<p>Reintegración de tejas de barro ranchera de media caña prensada de 40 x 18 x 14 cms, con las mismas características de la existente, retiro de piezas rotas sobre bastidor de madera, reacomodo de piezas desfasadas. Incluye: Junta de mortero en unión teja-muro en aprox. 4.24 mts. de longitud, a base de cal hidratada arena de río cernida proporción 1:3 y 10% de cemento en relación al peso de la cal, materiales, mano de obra, herramienta, andamios, limpieza durante y al término de los trabajos, acarreos, trasladados, elevaciones, descensos, retiro del material sobrante fuera del área de intervención y todo lo necesario para su correcta ejecución.</p>	<p>Si Cumple con las características mínimas solicitadas en el anexo 1</p>	<p>No cumple con las características mínimas solicitadas en el anexo 1 ya que no presenta ficha técnica de los productos ofertados, así mismo no menciona marcas.</p>

1.9	Pza.	1	<p>Reparación de bajante de agua pluvial, liberando aplanado para revisar integridad de la tubería y las uniones de las conexiones. Incluye: Liberación de tubería dañada, reemplazo de tubería y conexiones con las mismas características de la que existe, pegamento, cortes, reposición de aplanado con cal apagada, arena de río cernida proporción 1:3 y 10% de cemento en relación al volumen de la cal, acabado similar al existente, pintado del área intervenida con igualación de color y acabado, materiales, mano de obra, herramientas, andamio, cargas acarreos, protección de las superficies, limpieza durante y al finalizar la reparación, retiro del material sobrante fuera del área de intervención y todo lo necesario para su correcta reparación.</p>	<p>Si Cumple con las características mínimas solicitadas en el anexo 1</p>	<p>No Cumple, con las características de la cal apagada solicitadas en el anexo 1</p>
1.10	Pza.	7.75	<p>Reintegración de aplanado en muros de corredor con mortero de cal apagada arena amarilla en proporción 1:3 y 10 % de cemento en relación al volumen de la cal, de hasta 3 cms de espesor promedio, a plomo y regla, acabado fino hasta una altura de 1.00 mts. Incluye: Liberación del aplanado dañado o en mal estado, materiales, mano de obra, herramientas, acarreos, retiro del material de liberación y sobrante fuera del área de intervención, limpieza gruesa y fina durante y al terminar los trabajos y todo lo necesario para su correcta ejecución.</p>	<p>Si Cumple con las características mínimas solicitadas en el anexo 1</p>	<p>No cumple con las características mínimas solicitadas en el anexo 1 ya que no presenta ficha técnica de los productos ofertados, así mismo no menciona marcas.</p>
1.11	ML	128.26	<p>Reintegración de aplanado en patín de viga de acero en plafón de corredor, con mortero de cal apagada arena de río cernida fina en proporción 1:1 y 10 % de cemento en relación al volumen de la cal, de hasta 1 cms., de espesor promedio, con regla y llana para acabado liso pulido, agregando un aditivo de unión mortero existente y superficie de viga de acero, hasta una altura de 5.00 mts. Incluye: Liberación del aplanado dañado o en mal estado a lo largo del patín en un ancho de hasta 15 cms., materiales, mano de obra, herramientas, acarreos, retiro del material de liberación y sobrante fuera del área de intervención, limpieza gruesa y fina durante y al terminar los trabajos y todo lo necesario para su correcta ejecución.</p>	<p>Si Cumple con las características mínimas solicitadas en el anexo 1</p>	<p>No cumple con las características mínimas solicitadas en el anexo 1 ya que no presenta ficha técnica de los productos ofertados, así mismo no menciona marcas.</p>

1.12	M2	702.36	<p>Reintegración de pintura mineral Alarife para restauraciones base agua, acabado mate en muros y plafones, hasta 5.00 mts de altura, en dos tonos según muestra, altura de guardapolvo 1.12 mts., (los colores de la pintura serán definidos por la dependencia, la pintura deberá cumplir con las siguientes características: Densidad: 3.77 gr/L, Sólidos en peso: 50%, Viscosidad: 100-110 U Krebs), a dos manos, aplicación según recomendaciones del fabricante. Incluye: Material de consumo, resanes menores, mano de obra, herramienta, aplicación de fondo para sellar grietas, preparación de la superficie, retirando pintura mal adherida, polvo, materia orgánica, etc., mediante raspado, lijado, lavado, recortes, protección de pisos, puertas, ventanas, mobiliario, con plástico, escaleras y andamios, limpieza durante y al término de los trabajos, acarreos, traslados, elevaciones, descensos, retiro del material sobrante fuera del área de intervención y todo lo necesario para su correcta ejecución. (Obligatorio entrega de ficha técnica de pintura propuesta).</p>	<p>Si Cumple con las características mínimas solicitadas en el anexo 1</p>	<p>No cumple con las características mínimas solicitadas en el anexo 1 ya que no presenta ficha técnica de los productos ofertados, así mismo no menciona marcas.</p>
1.13	Pza.	2	<p>Reparación de puertas de madera apolillada, realizando injertos y restituyendo la pieza dañada con madera similar a la existente, acabado de impregnación de aceite de linaza, aguarrás y diésel. Incluye: tratamiento con termicida Oz Osmose, en piezas de madera restituidas, reintegración de chapetones rústicos martillados, desmontaje y montaje de puerta, cortes, ensambles de madera, materiales, mano de obra, herramienta, retiro de piezas de desmontaje fuera del área de trabajo, limpieza gruesa y fina durante y al terminar los trabajos y todo lo necesario para su correcta ejecución.</p>	<p>Si Cumple con las características mínimas solicitadas en el anexo 1</p>	<p>Si Cumple con las características mínimas solicitadas en el anexo 1</p>
1.14	Pza.	4	<p>Tratamientos de puertas de madera de fachada principal, a base de aceite de linaza, aguarrás y diésel para lograr su protección y tono homogéneo, de diferentes medidas 1.50 mts. De ancho por altura, te incluye: tratamiento con termicida Oz Osmose en toda la superficie exterior materiales mano de obra, herramientas, protección con plásticos, de pisos y muros y elementos ornamentales y de su cantera, limpieza gruesa y fina durante y al terminar los trabajos y todo lo necesario para su correcta ejecución</p>	<p>Si Cumple con las características mínimas solicitadas en el anexo 1</p>	<p>No cumple con las características mínimas solicitadas en el anexo 1 ya que no presenta ficha técnica de los productos ofertados, así mismo no menciona marcas.</p>

1.15	Pza.	3	Restitución de puertas de madera de diferentes medidas, 1.10 de ancho x 2.14 mts de altura, 0.80 de ancho x 2.14 mts de altura, 0.80 de ancho x 2.14 mts de altura, de ingreso a sanitarios, a base de bastidor de madera de 2" x 1 1/2" y frente en tablas verticales machimbradas redondeado con moldura en el perímetro, y ranuras verticales biseladas, de pino de 1ra clase y chapetones martillados en 6 filas en la orilla de cada tabla, cara posterior de triplay de 6 mm de pino de 1ra clase, acabado en tinta al alcohol negra deslavado y poliuretano alifático de dos componentes 11000 acabado mate. Incluye: desmontaje y retiro de puertas y marcos existentes, retiro de estos fuera del área de intervención, marco de madera de pino de 1ra clase de 15 cms de ancho y 3/4" de espesor, tope, chambrana, bisagras rusticas modelo 1008-EL latón antiguo con pernos decorados, cerradura de manija doble tipo rustico color negro mate con mecanismo y cilindro modelo 106PB, materiales, mano de obra, cortes, desperdicios, traslado, fijación, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Si Cumple con las características mínimas solicitadas en el anexo 1	No cumple con las características mínimas solicitadas en el anexo 1 ya que no presenta ficha técnica de los productos ofertados, así mismo no menciona marcas.
1.16	Pza.	1	Restitución de domo de acrílico tipo burbuja acabado opalino, de 85 x 85 cms., en bóveda de baños a una altura de 3.00 mts., Incluye: verificar medidas en sitio, desmontaje del acrílico existente conservado el marco y contramarco de aluminio para no dañar la boquilla, materiales, mano de obra, herramientas, acarreos verticales y horizontales, ajustes, sellado perimetral y de orificios, tornillería, limpieza durante y al finalizar la restitución, retiro del material sobrante fuera del área de intervención y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Si Cumple con las características mínimas solicitadas en el anexo 1	Si Cumple con las características mínimas solicitadas en el anexo 1

Posteriormente, se practicó el análisis técnico a las propuestas de los licitantes que cumplieron con los requisitos legales y administrativos. En esta etapa participaron:

1. SACIP S.A. de C.V.
2. RPBK Taller SADE S.A. de C.V.
3. Servicios Consider S.A. de C.V.
4. ACVGAR Constructora S.A. de C.V.
5. Estella Ingeniería S.A. de C.V.

Del análisis técnico, se concluye que los licitantes SACIP S.A. de C.V., RPBK Taller SADE S.A. de C.V., Servicios Consider S.A. de C.V. y ACVGAR Constructora S.A. de C.V. no cumplen con los requisitos establecidos en el Anexo Uno de las Bases, específicamente en lo relativo al catálogo de conceptos y ficha técnica, ya que no especificaron marcas, no presentaron fichas técnicas de los materiales propuestos y no acreditaron el cumplimiento con los materiales solicitados.

Así mismo, posteriormente a la apertura de la propuesta técnica, se procedió a la apertura de la Propuesta Económica del licitante, realizada por C. Juan Manuel Razo Baltazar Jefe de Recursos Materiales y Titular de la Unidad Centralizada de Compras, siendo la siguiente:

			ESTELLA INGENIERÍA S.A. DE C.V.		ESTUDIO DE MERCADO
NO.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO PROMEDIO
1	"Servicio de Impermeabilización de Bóvedas de Ladrillo Y Pintura en Muros Y Plafones de Corredor del Museo Interpretativo del Paisaje Agavero y La Minería" A Tiempos Acortados.	1	\$442,774.01	\$442,774.01	\$493,711.51
			SUMA	\$442,774.01	\$493,711.51
PRESUPUESTO AUTORIZADO (CON I.V.A. INCLUIDO)		\$1,500,000.00	I.V.A.	\$70,843.84	\$78,993.84
PRECIO PROMEDIO (CON I.V.A. INCLUIDO)		\$572,705.35	TOTAL	\$513,617.85	\$572,705.35
Variación Porcentual				-10.32%	

Por lo anterior expuesto se emite el Dictamen Económico a favor de **Estella Ingeniería S.A. De C.V.** toda vez que es el único ofertante y que cumple con los Análisis Administrativo, Legal y Técnico y su oferta tiene una variación porcentual del -10.32% con respecto del promedio de la investigación de mercado.

RESOLUTIVOS

Primero. – En virtud de que en el presente procedimiento se presentaron seis proposiciones, de las cuales, de conformidad con los aspectos administrativo, técnico y económico expuestos en la presente

La presente hoja 22 de 24 de firmas, corresponde al fallo de la Licitación Pública Local LPL/MEG/003/2025 con Concurrencia de Comité "Servicio De Impermeabilización De Bóvedas De Ladrillo Y Pintura En Muros Y Plafones De Corredor Del Museo Interpretativo Del Paisaje Agavero Y La Minería". A Tiempos Acortados., celebrada el 10 de junio de 2025 dos mil veinticinco.



acta, correspondientes al procedimiento identificado como **Licitación Pública Local número LPL/MEG/003/2025 con Concurrencia de Comité**, denominado: "**Servicio De Impermeabilización De Bóvedas De Ladrillo Y Pintura En Muros Y Plafones De Corredor Del Museo Interpretativo Del Paisaje Agavero Y La Minería**", se da a conocer el resultado del presente fallo, de conformidad con el artículo 67, numeral 1 de "La Ley".

Únicamente el licitante **Estella Ingeniería S.A. de C.V.** cumple con la totalidad de los requisitos establecidos tanto en el análisis legal-administrativo como en el análisis técnico, habiendo presentado en tiempo y forma la totalidad de los documentos requeridos, así como el **Anexo Uno debidamente integrado**, con las **fichas técnicas correspondientes**, el **detalle de marcas propuestas** y el **cumplimiento de las especificaciones técnicas exigidas en las Bases**.

Segundo. – Por tanto, se determina que **Estella Ingeniería S.A. de C.V.** es el único licitante que reúne **las condiciones legales, técnicas y administrativas requeridas**, y por ende, **su propuesta es considerada solvente y susceptible de ser evaluada económico**mente, conforme a lo establecido en el marco normativo aplicable.

Se procede a adjudicar el contrato al licitante **Estella Ingeniería S.A. de C.V.**, por el monto de **\$513,617.85 (Quinientos trece mil seiscientos diecisiete pesos 85/100 M.N.), I.V.A. incluido**.

Tercero. – Notifíquese al licitante adjudicado para que comparezca a las Instalaciones del Organismo Público Descentralizado Museos, Exposiciones y Galerías de Jalisco, inmueble ubicado en Avenida Juárez, número 612 seiscientos doce, Colonia Centro, Código postal 44100, de la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, a efecto de firmar el contrato correspondiente en los términos de las bases de la presente licitación, dentro de los siguientes 30 treinta días naturales, de conformidad en el Artículo. 69 fracción V de "La Ley".

Cuarto. – Por último, se hace mención de existir inconformidad con la presente resolución, el participante podrá interponer la instancia prevista en el Título Tercero Capítulo IV, Artículo 90, numeral 1 fracción IV de "La Ley".

Con lo anterior y no habiendo hechos que hacer constar se da por terminada la presente **Acta de Fallo de Licitación Pública Local**, siendo las 13:51 trece horas con cincuenta y un minutos del día 10 de junio del 2025 , siendo válidos todos los acuerdos que en ella se aprobaron por estar ajustados a los términos establecidos la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, y su Reglamento, así como de conformidad a las Bases de la Convocatoria; firmando la presente Acta y los anexos que a ella se adjuntan y que forman parte integrante de la misma, para constancia y demás efectos conducentes.

Firman la presente resolución los integrantes del Comité De Adquisiciones Del Organismo Público Descentralizado Denominado Museos, Exposiciones Y Galerías De Jalisco, conforme al artículo 25 numeral 3 de la "LEY" que aprobaron la misma, en la sesión celebrada en Guadalajara, Jalisco, el día 10 de junio del año 2025. Notifíquese.

Nombre	Cargo/Institución a la que pertenece	Firma
Licda. Noemí Guadalupe Cervantes Manríquez	Presidenta Suplente del "Comité de Adquisiciones".	
C. Juan Manuel Razo Baltazar	Secretario Técnico del Comité de Adquisiciones y "Unidad Centralizada de Compras".	
Lic. Myriam Ornelas Cisneros	Representante del Órgano Interno de Control del OPD Museos, Exposiciones y Galerías de Jalisco.	
Licda. Atalía Orozco Quintero	Representante de la Secretaría Desarrollo Económico.	
Licda. Brenda Lucia Hernández Jiménez	Representante de la Secretaría de la Hacienda Pública.	
Licda. Brenda Elizabeth Olmos Báez	Representante de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.	
Licda. Zianya Guadalupe Gutiérrez Lara	Representante de la Consejería Jurídica del poder Ejecutivo del Estado.	
Lic. Jesús Gerardo Hernández Aceves	Representante de la Dirección Jurídica del Organismo.	
Arq. Ignacio Ávila Rodríguez	Representante del área requirente, Dirección de Espacios Expositivos Patrimoniales.	